
9.spálenecký
pH
10
8
6
4
2
0
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


9.spálenecký
vodivost
70
60
50
40
30
20
10
0
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


9. spálenecký
NH4
0,0700
0,0600
0,0500
0,0400
0,0300
0,0200
0,0100
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


NO3
9 spálenecký
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


9.spálenecký
NO2 0,0083
0,02
0,015
0,01
0,005
0
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


9 spálenecký
Pcelk.
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


9 spálenecký
NL
22,0
17,0
12,0
7,0
2,0
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


9 spálenecký
CHSKCr
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


9 spálenecký
vápník
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09


9. Spálenecký
nasO2%
140
120
100
80
60
40
20
0
XI.07
XII.07
I.08
II.08
III.08
IV.08
V.08
VI.08
VII.08
VIII.08
IX.08
X.08
XI.08
XII.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
V.09
VI.09
VII.09
VIII.09
IX.09
X.09